

登録者:横山 祐治

備考:施工前



ファイル名:IMG_5705.jpeg

登録者:横山 祐治

備考:施工前

分類名:写真



ファイル名:IMG_5697.jpeg



分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:施工前

ファイル名:IMG_5698.jpeg



登録者:横山 祐治

備考:施工後





分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:施工後





分類名:写真

登録者:横山 祐治


備考:施工後

ファイル名:IMG_5764.jpeg



登録者:横山 祐治

備考:施工前



分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:施工前





分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:施工前

ファイル名:IMG_5703.jpeg



登録者:横山 祐治

備考:施工後





分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:施工後





分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:施工後

ファイル名:IMG_5768.jpeg



登録者:横山 祐治

備考:搬入作業 ユニック



分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:搬入作業 ユニック



ファイル名:IMG_5739_黒板付き.jpeg

分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:物置仮置き状況

ファイル名:IMG_5740_黒板付き.jpeg



登録者:横山 祐治

備考:物置仮置き状況



ファイル名:IMG_5741_黒板付き.jpeg

登録者:横山 祐治

備考:物置仮置き状況



ファイル名:IMG_5743_黒板付き.jpeg

分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:残置物 処分致しました

ファイル名:IMG_5704.jpeg



登録者:横山 祐治

備考:木の根 撤去前





分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:木 撤去前





分類名:写真

登録者:横山 祐治


備考:木の根 木 撤去後

ファイル名:IMG_5758.jpeg



登録者:横山 祐治


備考:木の根 木 撤去後



分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:アンカー取付作業



ファイル名:IMG_5760.jpeg

分類名:写真

登録者:横山 祐治

備考:世帯シール設置後

ファイル名:IMG_5769.jpeg