

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工前状況</p> <p>ファイル名：泉 004_黒板付き.JPG</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工前状況</p> <p>ファイル名：泉 003_黒板付き.JPG</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：施工前状況</p> <p>ファイル名：泉 005_黒板付き.JPG</p>



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：施工前状況

ファイル名：泉 011_黒板付き.JPG



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：穴あき部補強テープ

ファイル名：泉 010_黒板付き.JPG



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：穴あき部補強テープ

ファイル名：泉 009_黒板付き.JPG

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：穴あき部補強テープ</p> <p>ファイル名：泉 008_黒板付き.JPG</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：穴あき部補強テープ</p> <p>ファイル名：泉 007_黒板付き.JPG</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：シーリング処理</p> <p>ファイル名：泉 015_黒板付き.JPG</p>



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：シーリング処理

ファイル名：泉 014_黒板付き.JPG



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：シーリング処理

ファイル名：泉 013_黒板付き.JPG



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：シーリング処理

ファイル名：泉 012_黒板付き.JPG




分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：シーリング処理

ファイル名：泉 016_黒板付き.JPG




分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：エポキシ錆止め塗装

ファイル名：泉 019_黒板付き.JPG



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：エポキシ錆止め塗装

ファイル名：泉 021_黒板付き.JPG

	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：エポキシ錆止め塗装</p> <p>ファイル名：泉 018_黒板付き.JPG</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：シリコン塗料上塗り1回目</p> <p>ファイル名：泉 022_黒板付き.JPG</p>
	<p>分類名：写真</p> <p>登録者：横山 祐治</p> <p>備考：シリコン塗料上塗り1回目</p> <p>ファイル名：泉 025_黒板付き.JPG</p>

 <p data-bbox="699 689 879 734"> <small> 図 名 リハくるアタックス 自立看板修繕工事 工 名 施工 撮影日 2023年6月5日(土) </small> </p>	<p data-bbox="890 152 1070 185">分類名：写真</p> <p data-bbox="890 203 1158 237">登録者：横山 祐治</p> <p data-bbox="890 309 1321 342">備考：シリコン塗料上塗り1回目</p> <p data-bbox="890 645 1350 678">ファイル名：泉 024_黒板付き.JPG</p>
 <p data-bbox="699 1332 879 1377"> <small> 図 名 リハくるアタックス 自立看板修繕工事 工 名 施工 撮影日 2023年6月10日(土) </small> </p>	<p data-bbox="890 790 1070 824">分類名：写真</p> <p data-bbox="890 842 1158 875">登録者：横山 祐治</p> <p data-bbox="890 947 1321 981">備考：シリコン塗料上塗り2回目</p> <p data-bbox="890 1283 1350 1317">ファイル名：泉 027_黒板付き.JPG</p>
 <p data-bbox="699 1975 879 2020"> <small> 図 名 リハくるアタックス 自立看板修繕工事 工 名 施工 撮影日 2023年6月10日(土) </small> </p>	<p data-bbox="890 1433 1070 1467">分類名：写真</p> <p data-bbox="890 1485 1158 1518">登録者：横山 祐治</p> <p data-bbox="890 1590 1321 1624">備考：シリコン塗料上塗り2回目</p> <p data-bbox="890 1926 1350 1960">ファイル名：泉 032_黒板付き.JPG</p>



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：シリコン塗料上塗り2回目

ファイル名：泉 031_黒板付き.JPG



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：シリコン塗料上塗り2回目

ファイル名：泉 030_黒板付き.JPG



分類名：写真

登録者：横山 祐治

備考：シリコン塗料上塗り2回目

ファイル名：泉 029_黒板付き.JPG

