





工事件名	メゾングリーンロード 部分修繕工事
工事場所	
階段隔て 施工前	
(株) 仙台美緑 2021/08/03	

メゾングリーンロード

部分修繕工事

階段隔て 修繕

施工前




工事件名	メゾングリーンロード 部分修繕工事
工事場所	
階段隔て 施工後	
(株) 仙台美緑 2021/08/03	

メゾングリーンロード

部分修繕工事

階段隔て 修繕

施工後





メゾングリーンロード

部分修繕工事

外壁ひび割れ

Uカット



同上



同上



メゾングリーンロード

部分修繕工事

外壁ひび割れ

シーリング



同上



同上



メゾングリーンロード

部分修繕工事

外壁ひび割れ

カチオン補修



同上



同上



メゾングリーンロード

部分修繕工事

外壁ひび割れ

模様付け



同上



同上



メゾングリーンロード

部分修繕工事

外壁ひび割れ

上塗り



同上



同上